

# カードエラー(E25)が起きたら

■カードへの磁気書き込みエラーがおこった場合、端末表示が「E25」となり下記左図のようなカードが排出される場合があります。

このエラー直後に新しいカードを挿入すると、カードが復元されて排出されます。



※回収したエラーカードは、以後使用できませんので責任者(事務局)へお渡しください。



## ■この機能はコピー機能です

書き込みができなかったカードを復元する機能です。

もともとお客様がもっていたポイントは端末機から減算されません。今回のお買物分のポイントのみが減算されています。